

既有住宅增设电梯现场踏勘意见表

建设单位：石杨村 208 号 4 栋

2026 年 1 月 13 日

主管部门	初步判断是否具备增设条件	初步判断结论	备注
乡镇政府 (街道办事处)		<input checked="" type="checkbox"/> 具备 <input type="checkbox"/> 不具备	张新伟
规划自然资源部门	用地占用其他权属用地 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 具备 <input type="checkbox"/> 不具备	批复电梯位置有土地权利人同意证明 李敬
	用地占用规划道路 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
住房城乡建设部门	结构安全方面	<input checked="" type="checkbox"/> 具备 <input type="checkbox"/> 不具备	市苗足踏勘设计防火规范满足消防通道。 方沈斌
	消防安全方面		
市场监管部门		<input checked="" type="checkbox"/> 具备 <input type="checkbox"/> 不具备	李春
城市管理部门 (涉及占道路、绿地)	不涉及占用市政道路、绿地	<input checked="" type="checkbox"/> 具备 <input type="checkbox"/> 不具备	成燕东
水电气讯经营单位 (涉及管网迁改)	电力不影响 不影响通信线路	<input checked="" type="checkbox"/> 具备 <input type="checkbox"/> 不具备	黄卫东 何九福 符小冬
注：本意见仅作为增设电梯工程是否具备现场条件的初步判断，不作为最终核发有关手续的依据。			